

# 北京市东城区住房和城乡建设委员会文件

东住建发〔2021〕1号

---

## 关于对东单体育中心整体改造工程等5项工程 疫情防控 and 安全生产工作措施 落实不到位情况的通报

各建设单位、监理单位、施工单位及相关单位：

当前全区建设工程施工现场疫情防控形势依然严峻复杂，为进一步压紧压实工程参建单位疫情防控主体责任，加强重点人员管理，督促各单位不折不扣落实各项防疫措施，按照区防控办和市住建委统一部署，区住建委不间断、全覆盖组织开展施工现场疫情防控措施和安全生产执法检查，现将近期检查发现的有关问题通报如下：

### 一、北京城建亚泰建设集团有限公司施工、北京市东城区体育局建设、北京双圆工程咨询监理有限公司监理的东单体育中心整体改造工程

疫情防控问题：劳务人员生活区宿舍内个别床间距小于30cm，室内卫生环境脏乱；专职卫生员不在岗；部分人员入场未进行健康宝扫码登记；疫情防控方案和应急预案未结合实际情况及时更新完善，针对性不强；疫情防控方案中疫情防控指挥部成员未包括甲方、监理和分包项目经理；应急预案未附防控物资明细表、未明确应急车辆和司机。

### 二、众典视界建筑工程设计(北京)有限公司施工、家天地(北京)进出口贸易有限公司建设的东城区金鱼胡同8号地下一层商铺L17和地下二层商区B2局部内装修工程

疫情防控问题：部分人员口罩佩戴不规范。

施工安全问题：施工期间项目经理、安全员不在岗。

### 三、北京中建华昊建筑工程有限公司施工，北京光环新网科技股份有限公司建设的东城区东中街9号、19号、29号、39号3层北楼三层9室内装修工程

疫情防控问题：多数人员未佩戴口罩；无专人负责扫码测温登记。

施工安全问题：施工期间项目经理不在岗；多数人员未佩戴安全帽；多个三级箱一闸多机，个别箱门脱落；电锯未加防护罩。

#### 四、北京中建华通建设发展有限公司施工、中国建设银行股份有限公司北京市分行建设的中国建设银行股份有限公司北京市分行明光支行迁址营业用房装修工程

疫情防控问题：人员未进行实名制管理；防疫物资配备不到位。

施工安全问题：施工期间项目经理不在岗；二级箱未做重复接地，门地线脱落；无临时用电方案；焊机未接独立开关箱；使用易燃材料苫盖。

#### 五、北京华商泰诚能源管理有限公司施工、北京城建兴瑞置业开发有限公司建设的望坛棚改项目电力工程

疫情防控问题：劳务人员宿舍卫生情况较差；宿舍内消杀不到位；通风记录及消杀记录填写不及时；宿舍内床间距小于30cm。

区住建委将进一步落实“四方责任”，坚持“三防”“四早”“九严格”的疫情防控工作总体部署，科学、精准、有效抓好防控，强化底线思维，采取最坚决、最果断、最严格的措施，做到应查尽查、应检尽检、应隔尽隔，坚决防范施工现场聚集性疫情，坚决阻断疫情传播渠道，坚决遏制疫情扩散蔓延，决不能让来之不易的疫情防控持续向好形势发生逆转。

按照《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步做好施工现场冬季疫情防控有关工作的通知》（京建发〔2020〕355号）和《北京市东城区住房和城乡建设委员会关于加强2020—2021年冬春季建设工程施工现场综合管理工作的通知》（东住建发

〔2020〕109号)有关规定,督促全区在监工程参建单位继续加强施工现场封闭式管理、临时隔离区管理、人员流动管理、人员健康监测、“1米线”安全措施、防疫物资常态化储备、日常防控(封闭、测温、登记、验码、消杀,全程全员全场所佩戴口罩)等方面工作。同时加大曝光力度,对疫情防控措施落实不到位的工程全区通报批评,严防死守、精准防控,抓紧抓牢疫情防控和复工复产这两条主线,做实做细“外防输入、内防反弹”各项管控措施,发挥行业监管职能,履行部门服务责任,坚决打赢建设工程领域疫情防控阻击战!

特此通报。

北京市东城区住房和城乡建设委员会

2021年1月7日

(此文主动公开)

抄报:市住建委、区复工复产防疫组

抄送:区城管委、区教委、区卫健委、区百千办、区生态环境局、区园林绿化局、区体育局、各街道办事处、王府井管委会、北京站管委会

北京市东城区住房和城乡建设委员会办公室

2021年1月7日印发