

# 安全生产行政执法文书

## 现场检查记录

(京东)应急现记〔2021〕执 00754 号

被检查单位: 北京君创恒业建筑装饰工程有限公司(91110107584479237G)

地址: 北京市石景山区苹果园街道八大处高科技园区西江路3号3号楼9571房间

法定代表人(负责人): 职务: 联系电话:

检查场所: 作业现场

检查时间: 2021年3月15日11时0分至3月15日12时41分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 田术、李永民, 证件号码为 110101025、110101056, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

1. 生产经营单位是否对从业人员进行安全生产教育和培训, 保证从业人员具备必要的安全生产知识, 熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程, 掌握本岗位的安全操作技能, 了解事故应急处理措施, 知悉自身在安全生产方面的权利和义务(该生产经营单位未对现场施工从业人员朱某某 410xxxxxxxxxxxxxxxx, 逯某某 410xxxxxxxxxxxxxxxx, 常某某 410xxxxxxxxxxxxxxxx, 李某某 410xxxxxxxxxxxxxxxx, 常某某 410xxxxxxxxxxxxxxxx, 常某某 410xxxxxxxxxxxxxxxx, 李某某 410xxxxxxxxxxxxxxxx, 梁某某 132xxxxxxxxxxxxxxxx, 陈某某 132xxxxxxxxxxxxxxxx 共九人进行安全生产教育培训。以上人员系2021年3月10日进驻施工现场, 2021年3月15日执法人员要求以上人员尽快完成安全生产教育培训);

(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2021年3月15日

共2页 第1页

续页

2. 施工现场负责人武某某明知现场施工从业人员朱某某 410xxxxxxxxxxxxxxxx, 逯某

某 410\*\*\*\*\*，常某某 410\*\*\*\*\*，李某某 410\*\*\*\*\*，常某某 410\*\*\*\*\*，常某某 410\*\*\*\*\*，李某某 410\*\*\*\*\*，梁某某 132\*\*\*\*\*，陈某某 132\*\*\*\*\*共九人未经教育培训现场从事施工拆除作业，属违章作业未加制止；

3. 该生产经营单位现场施工从业人员朱某某 410\*\*\*\*\*，逯某某 410\*\*\*\*\*，常某某 410\*\*\*\*\*，李某某 410\*\*\*\*\*，常某某 410\*\*\*\*\*，常某某 410\*\*\*\*\*，李某某 410\*\*\*\*\*，梁某某 132\*\*\*\*\*，陈某某 132\*\*\*\*\*共九人违反安全管理规定作业，不经安全生产教育培训上岗作业；

4. 生产经营单位的特种作业人员是否按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格后上岗作业（施工现场电工作业人员张某某 150\*\*\*\*\*，经查询其作业资格合格）（未发现明显问题）。

（以下空白）

检查人员（签名）：\_\_\_\_\_

被检查单位现场负责人（签名）：\_\_\_\_\_

2021 年 3 月 15 日

共 2 页 第 2 页