

安全生产行政执法文书

整改复查意见书

(京东)应急复查〔2023〕执 00157 号

辉腾商务酒店管理(北京)有限公司东城分公司(91110101327137316L) _____:

本机关于 2023 年 7 月 18 日作出了责令限期整改
的决定[(京东)应急责改〔 2023 〕 (执 00195) 号], 经对你单位整改情况进行复
查, 提出如下意见:

1. 燃气间缺少明显的安全警示标志。(已完成整改)

(以下空白)

被复查单位负责人(签名): _____

安全生产行政执法人员(签名): _____ 史红光 _____ 证号: 01000124026

_____ 宋谟颢 _____ 证号: 01000124088

北京市东城区应急管理局

2023 年 7 月 25 日

本文书一式两份: 一份由应急管理部门备案, 一份交被复查单位。