安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2021〕执 00999 号

被检查单位: 北京图伦建筑装饰工程有限公司(91110228MA009H6Q33)

地址: 北京市密云区十里堡镇西大桥路 67 号十里堡镇政府办公楼 407 室-2731 (十里堡镇集中办公区)

法定代表人(负责人): _____ 职务: _____ 联系电话: _____

检查场所: 施工现场

检查时间: 2021 年 4 月 14 日 14 时 0 分至 4 月 14 日 14 时 30 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 汪滢、徐云鹏, 证件号码为 110101031、110101014, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

1. 生产经营单位对安全生产监督检查人员依法履行监督检查职责, 是否予以配合(未发现明显问题);

2. 生产经营单位未如实记录事故隐患排查治理情况。

(以下空白)

检查人员(签名): _____

被检查单位现场负责人(签名): _____

2021 年 4 月 14 日