

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2021〕执 02707 号

被检查单位: 北京好运油料供应有限公司崇文门加油站 (91110101801489088D)

地址: 北京市东城区崇文门外街道崇文门东大街甲 22 号

法定代表人(负责人): 职务: 联系电话:

检查场所: 经营场所

检查时间: 2021 年 6 月 14 日 16 时 4 分至 6 月 14 日 16 时 24 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 薛继斌、曹宝姝, 证件号码为 110101026、110101061, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

1. 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废, 是否符合国家标准或者行业标准(未发现明显问题);

2. 生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口(未发现明显问题)。

(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2021 年 6 月 14 日