

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2021〕执 03283 号

被检查单位: 新百伦贸易(中国)有限公司(91310000795680600C)

地址: 上海市市辖区长宁区长宁路 890 号 1 层 F5、F6 室

法定代表人(负责人): _____ 职务: _____ 联系电话: _____

检查场所: 经营场所

检查时间: 2021 年 7 月 5 日 14 时 35 分至 7 月 5 日 14 时 45 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 汪滢、刘晟冉, 证件号码为 110101031、110101022, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

1. 灭火器配备情况(未发现明显问题);

2. 生产经营单位是否锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口(未发现明显问题)。

(以下空白)

检查人员(签名): _____

被检查单位现场负责人(签名): _____

2021 年 7 月 5 日