

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2021〕执 03783 号

被检查单位: 深圳雪雾科技有限公司北京第三分公司(91110101MA01MB9J0F)

地址: 北京市东城区崇文门外大街 18 号 1 幢 LG 中岛-1

法定代表人(负责人): _____ 职务: _____ 联系电话: _____

检查场所: _____ 经营场所

检查时间: 2021 年 8 月 6 日 10 时 22 分至 8 月 6 日 10 时 27 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 汪滢、金荣乐, 证件号码为 110101031、110101075, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下: _____

1. 灭火器配备情况(未发现明显问题); _____

2. 生产经营单位是否锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口(未发现明显问题)。

(以下空白)

检查人员(签名): _____

被检查单位现场负责人(签名): _____

2021 年 8 月 6 日