

# 安全生产行政执法文书

## 现场检查记录

(京东)应急现记〔2021〕执 04509 号

被检查单位: 北京弘基诚志建筑劳务有限公司(91110228587679947K)

地址: 北京市密云区溪翁庄镇环湖镇路 66 号镇政府 1 号楼 110 室-452

法定代表人(负责人): \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

检查场所: 秦老胡同 35 号绮园花园修缮工程

检查时间: 2021 年 9 月 6 日 13 时 19 分至 9 月 6 日 13 时 42 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 徐云鹏、王禹丹，证件号码为 110101014、110101032，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下: 8 月 26 日下午 17 时许, 施工作业单位北京弘基诚志建筑劳务有限公司在秦老胡同 35 号绮园花园修缮工程作业时将一 DN100 中压燃气管线挖漏, 经询问该单位承认作业当天存在现场负责人违章指挥从业人员作业的情况。

1. 现场负责人违章指挥从业人员作业。

(以下空白)

检查人员(签名): \_\_\_\_\_

被检查单位现场负责人(签名): \_\_\_\_\_

2021 年 9 月 6 日