

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2022〕执 00479 号

被检查单位: 北京红都实佳宾馆有限公司(911101017770843976)

地址: 北京市东城区史家胡同 9 号

法定代表人(负责人): 职务: 联系电话:

检查场所: 一层配电室、后厨

检查时间: 2022 年 2 月 21 日 15 时 0 分至 2 月 21 日 15 时 15 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 史红光、金荣乐, 证件号码为 110101058、110101075, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

1. 存在较大危险因素设备设施的安全防护装置, 是否违反规定拆除或者停止使用(未发现明显问题);

2. 生产经营单位是否对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测(未发现明显问题);

3. 生产经营单位对安全生产监督检查人员依法履行监督检查职责, 是否予以配合(未发现明显问题);

4. 生产经营单位未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的行为(未发现明显问题);

5. 生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口, 出口未锁闭、封堵(未发现明显问题);

6. 工贸企业有限空间作业是否设置明显的安全警示标志和警示说明(未发现明显问题)。(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2022 年 2 月 21 日