

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京东)应急现记〔2022〕执 03709 号

被检查单位 北京好运油料供应有限公司崇文门加油站

统一社会信用代码 91110101801489088D

地址 北京市东城区崇文门外街道崇文门东大街甲 22 号

法定代表人(负责人) 职务 联系电话

现场负责人 证件类型 证件号码

住址

联系电话

检查场所 经营现场

检查时间 2022 年 10 月 12 日 15 时 20 分至 10 月 12 日 15 时 40 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 姚广发、薛继斌, 证件号码为 01000124057、01000124035, 这是我们的证件(出示证件)。

现依法对你单位进行现场检查, 你单位有申请回避、陈述和申辩的权利, 同时又协助开展调查或者检查的义务, 请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

1. 生产经营单位的主要负责人是否组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程(未发现明显问题);

2. 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否违反操作规程或者安全管理规定作业(未发现明显问题);

3. 生产经营单位是否制定本单位的应急预案演练计划, 根据本单位的事故风险特点, 每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练, 每半年至少组织一次现场处置方案演练(未发现明显问题)。

(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2022 年 10 月 12 日