

# 安全生产行政执法文书

## 现场检查记录

(京东)应急现记〔2024〕执 01112 号

被检查单位 北京好运油料供应有限公司崇文门加油站

统一社会信用代码 91110101801489088D

地址 北京市东城区崇文门外街道北京市东城区崇文门东大街甲 22 号

法定代表人(负责人) 职务 联系电话

现场负责人 证件类型 证件号码

住址

联系电话

检查场所 经营场所

检查时间 2024 年 4 月 9 日 10 时 0 分至 4 月 9 日 10 时 20 分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 薛继斌、赵书宁, 证件号码为 01000124035、01000124022, 这是我们的证件(出示证件)。

现依法对你单位进行现场检查, 你单位有申请回避、陈述和申辩的权利, 同时又协助开展调查或者检查的义务, 请予以配合。

检查情况: 当日检查情况如下:

1. 生产经营单位其他人员违反操作规程作业, 加油站内车辆长期逆行进入, 现场管理不到位。(立即整改)。

(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2024 年 4 月 9 日