

# 安全生产行政执法文书

## 现场检查记录

(京东)应急现记〔2024〕执02837号

被检查单位 北京好运油料供应有限公司崇文门加油站

统一社会信用代码 91110101801489088D

地址 北京市东城区崇文门东大街甲22号

法定代表人(负责人) 职务 联系电话

现场负责人 证件类型 证件号码

住址

联系电话

检查场所 经营场所

检查时间 2024年12月6日9时43分至12月6日10时8分

我们是 东城区 应急管理局行政执法人员 闫爱娟、薛继斌, 证件号码为 01000124066、01000124035, 这是我们的证件(出示证件)。

现依法对你单位进行现场检查, 你单位有申请回避、陈述和申辩的权利, 同时又协助开展调查或者检查的义务, 请予以配合。

检查情况: 根据《现场检查方案》(京东)应急检查〔2024〕执02839号内容要求, 对该单位进行执法检查, 当日检查情况如下:

1. 生产经营单位对安全生产监督检查人员依法履行监督检查职责, 是否予以配合(未发现明显问题);

2. 编制应急预案前, 编制单位是否进行事故风险评估和应急资源调查(未发现明显问题);

3. 生产经营单位是否按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训(未发现明显问题)。

(以下空白)

检查人员(签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2024年12月6日